

TERMO DE VISTORIA

Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS - SISG	IFPE Campus Garanhuns		
ESPÉCIE / MARCA / MODELO VW/AMAROK CD 4X4 SE	COMBUSTÍVEL Diesel	CHASSI WV1DB42H6EA018550	
MOTOR CNE051551	COR Branca	PLACA OYV4483	ANO FAB./MOD 2013/2014
TEMPO DE USO 10 anos	KM 165.000	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE MERCADO

VISTORIA
CONVENÇÃO: (B) - BOM (R) - REGULAR (I) - IMPRESTÁVEL (F) - FALTANDO

	B	R	I	F		B	R	I	F		B	R	I	F
1 MOTOR			X		Braços de Direção	X				Marcador de Óleo	X			
2 ALIMENTAÇÃO					9 FREIOS					Marcador Temperatura	X			
Tanque Combustível	X				Estacionamento	X				Hodômetro	X			
Bomba de Gasolina		X			Marcha	X				14 ESTOFADO/FORRAÇÃO				
Carburador			X		10 RODAS					Bancos Dianteiros	X			
Injetores					Aros	X				Bancos Traseiros	X			
Bomba Injetora		X			Pneus		X			Teto e Laterais	X			
Injeção Eletrônica		X			Estepe		X			Tapetes	X			
3 ARREFECIMENTO					11 IGNIÇÃO					15 VIDROS				
Sistema a Água			X		Chave	X				Dianteiro	X			
Sistema a Ar			X		Velas			X		Traseiro	X			
Tubos e Mangueiras			X		Bobina		X			Laterais	X			
4 EXAUSTÃO					Distribuidor		X			Espelhos Retrovisores	X			
Tubos e Silenciosos			X		12 EQUIP. ELÉTRICO					16 LATARIA				
5 TRANSMISSÃO					Dinamo / Alternador	X				Portas	X			
Caixa de Mudanças		X			Bateria			X		Pára-Lamas	X			
Árvore de Transmissão		X			Motor de Partida		X			Pára-Choques	X			
Diferencial		X			Fiação		X			Capô	X			
6 EMBREAGEM	X				Regulador		X			Teto	X			
7 SUSPENSÃO					Lanternas		X			17 FERRAMENTAS				X
Eixo Dianteiro	X				Faróis		X			18 EXTINTOR			X	
Eixo Traseiro	X				Buzina		X			19 TRIÂNGULO	X			
Molas	X				Sinaleira de Direção		X			20 CINTO SEGURANÇA	X			
Amortecedores	X				Limpador Para-Brisa		X			21 PARA-SOL	X			
8 DIREÇÃO					13 INSTRUMENTOS					22 PINTURA	X			
Volante	X				Velocímetro	X				23 EQUIP. SEGURANÇA				X
Caixa de Direção	X				Marcador Combustível	X								

OUTRAS INFORMAÇÕES :

Importante salientar que NÃO são examinados itens de segurança, mecânica, hidráulica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, não verificando o funcionamento do veículo, sendo avaliado no estado em que se encontram .

ESTADO GERAL:
ANTIECONÔMICO

CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA LOCOMOÇÃO ?
No Guincho

RESPONSÁVEL PELA VISTORIA : Bismark da Silva Ferreira

Garanhuns/PE, 03/05/2024

ASSINATURA

DIRIGENTE: José Roberto Amaral Nascimento

Garanhuns/PE, 03/05/2024

ASSINATURA