

TERMO DE VISTORIA

Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS - SISG	IFPE Campus Garanhuns		
ESPÉCIE / MARCA / MODELO VW/POLO SEDAN 2.0 CONFOR	COMBUSTÍVEL Flex	CHASSI 9BWDE49N0BP016515	
MOTOR 06A021F	COR Preta	PLACA PFK0859	ANO FAB./MOD 2010/2011
TEMPO DE USO 14 anos	KM 380.000	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DE MERCADO

VISTORIA

CONVENÇÃO: (B) - BOM (R) - REGULAR (I) - IMPRESTÁVEL (F) - FALTANDO

	B	R	I	F		B	R	I	F		B	R	I	F
1 MOTOR			X		Braços de Direção		X			Marcador de Óleo	X			
2 ALIMENTAÇÃO					9 FREIOS					Marcador Temperatura	X			
Tanque Combustível	X				Estacionamento		X			Hodômetro	X			
Bomba de Gasolina	X				Marcha		X			14 ESTOFADO/FORRAÇÃO				
Carburador				X	10 RODAS					Bancos Dianteiros	X			
Injetores			X		Aros	X				Bancos Traseiros	X			
Bomba Injetora			X		Pneus			X		Teto e Laterais	X			
Injeção Eletrônica			X		Estepe			X		Tapetes	X			
3 ARREFECIMENTO					11 IGNIÇÃO					15 VIDROS				
Sistema a Água			X		Chave	X				Dianteiro	X			
Sistema a Ar			X		Velas			X		Traseiro	X			
Tubos e Mangueiras			X		Bobina			X		Laterais	X			
4 EXAUSTÃO					Distribuidor			X		Espelhos Retrovisores	X			
Tubos e Silenciosos			X		12 EQUIP. ELÉTRICO					16 LATARIA				
5 TRANSMISSÃO					Dinamo / Alternador			X		Portas	X			
Caixa de Mudanças		X			Bateria			X		Pára-Lamas	X			
Árvore de Transmissão		X			Motor de Partida			X		Pára-Choques	X			
Diferencial		X			Fiação			X		Capô		X		
6 EMBREAGEM			X		Regulador			X		Teto	X			
7 SUSPENSÃO					Lanternas		X			17 FERRAMENTAS				X
Eixo Dianteiro	X				Faróis		X			18 EXTINTOR			X	
Eixo Traseiro	X				Buzina		X			19 TRIÂNGULO				X
Molas	X				Sinaleira de Direção		X			20 CINTO SEGURANÇA	X			
Amortecedores	X				Limpador Para-Brisa		X			21 PÁRA-SOL	X			
8 DIREÇÃO					13 INSTRUMENTOS					22 PINTURA	X			
Volante	X				Velocímetro	X				23 EQUIP. SEGURANÇA				X
Caixa de Direção		X			Marcador Combustível	X								

OUTRAS INFORMAÇÕES :

Importante salientar que NÃO são examinados itens de segurança, mecânica, hidráulica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, não verificando o funcionamento do veículo, sendo avaliado no estado em que se encontram. Veículo com motor desmontado e faltando peças.

ESTADO GERAL:
ANTIECONÔMICO

CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA LOCOMOÇÃO ?
No Guincho

RESPONSÁVEL PELA VISTORIA : Bismark da Silva Ferreira

Garanhuns/PE, 03/05/2024

ASSINATURA

DIRIGENTE: José Roberto Amaral Nascimento

Garanhuns/PE, 03/05/2024

ASSINATURA